

HHB-312


手持式测力仪 Portable Force Indicator

- USB数据接口，支持热插拔
- 峰值、实时值和测试过程曲线可同屏显示，可监控和追溯测试全过程
- 上下限偏差值自由设定、限内限外报警任意选择
- 上下限两点电平输出、蜂鸣器、显示屏同时提示报警
- 具有峰值保持功能、峰值自动解除及解除时间可设定
- 三种单位N/kg/lb自动换算，并可自动换算强度单位Kpa
- 具有峰值保持功能、峰值自动解除及解除时间可设定



技术参数	HHB-312
A/D更新速率 A/D Conversion Rate	6Hz~1600Hz
信号类型 Signal Type	模拟式电阻应变式传感器（灵敏度输出为0~3mV/V）
传感器数量 Input Load	可驱动1~4只350Ω传感器
传感器激励电压 Load Cell Supply	5VDC
最小输入灵敏度 Input Sensitivity	0.6μV/d
通讯接口 Com. Port	USB
屏幕显示 Display	2.8寸TFT彩屏/LCD背光显示，支持中英文显示
显示分辨率 Display Resolution	10000
供电电源 Power Supply	内置6V电池供电
功能按键 Keyboard	8个高弹薄膜功能按键
使用环境 Operation Temp Range	温度：-10℃~40℃ (14°F~104°F)；相对湿度10%~95%，不冷凝
尺寸 Dimensions (L×W×H)	160mm×70mm×36mm
外壳材料 Housing Material	塑料外壳
安全保护 IP Class	IP65

显示屏与界面



应用领域

- HHB-312手持仪表适用于各种产品的推拉力测试、插拔力测试、破坏性试验等，并可结合各种测试机台和夹具组成不同用途的小型试验机